

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA - MPA
ANEXO IV - RELATÓRIO DE VISTORIA DE EMBARCAÇÃO DE PESCA
PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE PESCA (PROPESC) · PORTARIA Nº 397/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO VISTORIADOR / ENTIDADE CREDENCIADA

Nome / Razão Social	Vistorias Maritimas Demonstracao Ltda.	CPF / CNPJ	00.000.000/0000-00
Nº Certificado MPA	MPA-DEMO-0000	Conselho Profissional	CREA
Nº Reg. Conselho	CREA-BA 000000000	ART / DHT Número	ART-DEMO-0000000

2. IDENTIFICAÇÃO DO ARMADOR / PROPRIETÁRIO

Nome do Proprietário	Armador de Demonstracao	CPF / CNPJ	000.000.000-00
Nº Registro RGP	RGP-DEMO-0000	Contato	(00) 00000-0000

3. DADOS TÉCNICOS DA EMBARCAÇÃO

Nome do Barco	Estrela do Sul	Inscrição Capitania	4110000000-0
Comprimento Total	11,80 m	Boca / Largura	3,60 m
Pontal / Altura	1,50 m	Arqueação Bruta	9,40
Material do Casco	☒ Madeira ☐ Fibra ☐ Aço	Ano Construção	2014
Marca/Mod. Motor	MWM D229-4	Potência do Motor	90,00 HP

4. OPERAÇÃO E MÉTODOS DE PESCA

Modalidade Pesca	[X] Linha/Anzol [] Rede Emalhar [] Arrasto [] Outra		
Espécies-Alvo	Dourado, atum, cavala		
Equipamentos	[] Guincho [X] GPS / Sonda [X] Urna Frigorífica com Gelo		
Petrechos verificados em campo			
Linha/Anzol		Conforme	

5. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

APROVADO — Atende aos critérios técnicos do PROPESC.			
Observações	DOCUMENTO DE DEMONSTRACAO - dados ficticios, sem validade legal. Embarcacao em bom estado geral de conservacao. Casco integro, sem avarias estruturais aparentes. Equipamento de navegacao operante. Recomenda-se substituir o cabo de aco do guincho na proxima manutencao.		
Local	Ilheus / BA	Data	14/08/2026

Eng. Naval de Demonstracao
CREA CREA-BA 000000000 · ART/DHT ART-DEMO-0000000
Vistoriador credenciado — Vistorias Maritimas Demonstracao Ltda.

Parecer registrado eletronicamente em 14/08/2026 17:40 UTC.
Este arquivo é emitido sem assinatura. A assinatura eletrônica (gov.br ou ICP-Brasil) é aplicada a ele em etapa própria, pelo responsável técnico acima; sua presença e validade podem ser verificadas em validar.iti.gov.br.

ANEXO — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cada imagem carrega o momento da captura e o resumo SHA-256 calculado no aparelho, antes de qualquer transmissão. O resumo permite verificar que o arquivo não foi alterado depois da vistoria.

Arquivo da imagem não disponível no momento da emissão.

Evidência 1 · capturada em 14/08/2026 13:12 UTC · -14.789100, -39.034500 (precisão 4.5 m)
SHA-256 91fdeae503d27f0c04179b0dc2c8acc627f5338f8b8dfd26112a2aa13b2954c9

Arquivo da imagem não disponível no momento da emissão.

Evidência 2 · capturada em 14/08/2026 13:15 UTC · -14.789100, -39.034400 (precisão 4.5 m)
SHA-256 80c4ff1ab4f4a9693500979be09de6a9d7eeba870ec6609bc5a4403700bf3eec

Arquivo da imagem não disponível no momento da emissão.

Evidência 3 · capturada em 14/08/2026 13:22 UTC · -14.789000, -39.034500 (precisão 4.5 m)
SHA-256 756c1023b2db1838c57865c18e9dff1031d3ef47b67d49633ef38a82e4d20a51

Arquivo da imagem não disponível no momento da emissão.

Evidência 4 · capturada em 14/08/2026 13:31 UTC

Sem coordenada: não havia sinal de GPS no momento da captura. A posição não foi estimada.
SHA-256 e06e752649275ea4c70e4e14715b2e0361ece179403629e5dfd03cfa1ddf520d